

H型组合

使用环境 Use Where	转动方式 Driven Mode	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最	高速度 of each axis(mm/s)	各轴重复精度 Repeat accuracy of each axis(mm)		各轴伺服电机容量 Servo motor capacity of each axis(W)	
一般环境 Standard Environment	皮带 Belt	TA45-TR45	10kg	二轴	X轴	TR45	X轴	100-2000	X轴	1000	X轴	±0.05	X轴	400W
					Z轴	TA45	Z轴	100-6000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	400W
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TA64-TR64	25kg	二轴	X轴	TR64	X轴	100-3000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	750W
					Z轴	TA64	Z轴	100-6000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	750W
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TA80-MTG80	40kg	二轴	X轴	MTG80	X轴	100-3000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Z轴	TA80	Z轴	100-6000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	750W
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TA106-MTG100	60kg	二轴	X轴	MTG100	X轴	100-3000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Z轴	TA106	Z轴	100-6000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	750W
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

