

工字型组合

使用环境 Use Where	转动方式 Driven Mode	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最	高速度 of each axis(mm/s)	各轴重复精度 Repeat accuracy of each axis(mm)		各轴伺服电机容量 Servo motor capacity of each axis(W)	
一般环境 Standard Environment	皮带 Belt	TA64-TR64-SR45	10kg	三轴	X轴	TA64	X轴	100-6000	X轴	1000	X轴	±0.05	X轴	750W
					Y轴	SR45	Y轴	100-500	Y轴	500	Y轴	±0.02	Y轴	400W
					Z轴	TR64	Z轴	100-5000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	750W带刹车
		TA80-MTG80-SDM100	30kg	三轴	X轴	TA80	X轴	100-6000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Y轴	SDM100	Y轴	100-500	Y轴	500	Y轴	±0.02	Y轴	400W
					Z轴	MTG80	Z轴	100-5000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	1000W带刹车
		TA106-MTG100-SDM136	45kg	三轴	X轴	TA106	X轴	100-6000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1500W
					Y轴	SDM136	Y轴	100-500	Y轴	500	Y轴	±0.02	Y轴	750W
					Z轴	MTG100	Z轴	100-5000	Z轴	1500	Z轴	±0.05	Z轴	1500W带刹车

